

⚠ 注 意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。			
🚫 接触禁止	点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らない てください。 →やけどの原因になります。	🚫 禁止	アームなどの可動部のすきまに指を入れないで ください。 →けがの原因になります。
🚫 禁止	ライトコントローラなどの調光器との併用はで きません。 →火災の原因になります。調光器の取外しが必 要です。調光器の取外しには資格が必要です。 工事店・電器店に依頼してください。		ガス機器など、温度が高くなるものの上への取 付けや、器具の下にストーブなどの高温のもの を置かないでください。また、燃えやすいもの を近づけて使用しないでください。 →火災の原因になります。

■ 定格

型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
XU48095L・XU48096L・XU48097L・XU48098L XU48099L・XU48100L・XU48101L・XU48102L XU48103L・XU48104L・XU48105L・XU48106L	AC 100V	0.10A	5.7W	LED

■ 取付前の確認

1 設置場所を確認する


- 不安定な場所、状態で使用しない。
- 積雪の期間は器具を取外すか、雪に埋もれないようにする。
漏電・故障・損傷の原因になります。

2 屋外で使用する場合は

防水コンセントを使用する。

■ 取付手順 ⚠ 注意 取付けの際は必ず差込プラグを抜いてください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。



1 D種(第三種)接地工事を行なう

2 スパイクを取付ける



スパイクを取り付けるときは、灯具を持ち、足を踏み台に乗せ踏み込んでGL(埋込位置)まで垂直に差し込み、確実に取付けてください。
※地面が硬い場合は、スコップ等で先に掘り起こしてからスパイクを差し込んでください。
砂利、石などがある場合は取り除いてください。
※灯具に無理な力を加えないでください。破損の原因になります。

- ⚠ 注意 ・垂直以外の施工は行わないでください。
埋込深さは指定の位置までの寸法を確保してください。
転倒による感電・けが・破損の原因になります。
・GL(埋込位置)を超えて器具を埋め込まないでください。
感電・漏電の原因になります。
・器具をハンマー、工具などでたたかないでください。
故障・破損の原因になります。

3 差込プラグを接続する


防水コンセントに差込プラグを差し込む。

4 点灯の確認を行なう



■ 照射方向の調節について

- 照射方向を調節する場合は灯具を持って行なってください。指定範囲以上、無理に動かさないでください。



■ 照射距離について

- 照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。被照射面との距離は0.1m以上離してください。

